

3mm holes
X=10, Y=25
X=10, Y=55
X=10, Y=85
X=130, Y=25
X=130, Y=55
X=130, Y=85

M3 Threads
X=32, Y=78
X=108, Y=78

Z= -0.7